




ANLEITUNG TEDGUM





Kugelgelenkbuchsenabzieher TED99545 anleitung – BMW, Opel, Saab


TEDGUM® TED99545 für Buchsen 00086288, 00085621, 00504702


Der Abzieher ermöglicht die korrekte Montage und Demontage der Buchse direkt am Fahrzeug. Danke an die Trapezgewinde, Abzieher hat eine hohe Haltbarkeit. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, die Schraube und die Lager schmieren.


- 


1 Setzen Sie die Laufwerksplatten zusammen.
- 

2 Setzen Sie die Mitnehmerscheiben und den Bolzen auf die verschlissene Buchse in der Buchse.
- 

3 Alles zusammen drehen. Überprüfen Sie während der Demontage, ob die Buchse richtig in die Buchse eingesetzt ist.
- 

4 Stellen Sie die verschlissene Buchse heraus und reinigen Sie die Buchse gründlich.
- 

5 Beschmieren Sie die Buchse ein und setzen Sie die neue Buchse entsprechend ein.
- 

6 Legen Sie die Antriebsplatten auf und ziehen Sie alles zusammen.
- 

7 Kontrollieren Sie bei der Montage, ob die Durchführung richtig in die Buchse passt.
- 

8 Buchse richtig einpresst.

Der Abzieher kann angewendet werden auf:

BMW 1er (e81, e82, e87, e88) **BMW 3er** (e36, e46, e90, e91, e92, e93)

BMW X1 (e84) X3 (e83) Z1, Z4

OPEL VECTRA (1995->2003) **SAAB 9-5** (1997->)



Dieses und andere Anleitungen stehen auf unserer Website zum Download bereit:

<https://www.tedgum.pl/de/technischer-support/>

Diese Anleitung hat Orientierungscharakter und dient der vereinfachten Verbilligung der Durchführung der Reparatur. Die Firma **TEDGUM** haftet nicht für etwaige Fehler oder eine unsachgemäße Auslegung der Anweisung. Die Reparatur ist durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Werkzeugen und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Alle Rechte vorbehalten. Die Anweisungen sind für Kunden und Benutzer der Produkte von **TEDGUM** bestimmt. Die Nutzung, das Kopieren und die Vervielfältigung der Anleitung zu anderen Zwecken ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. **TEDGUM** untersagt.

